

Tabela doboru wskaźników wstrząsów

	0 → 0,03 M ³	0,03 → 0,15 M ³	0,15 → 0,5 M ³	0,5 → 1,5 M ³	± 1,5 M ³
1 → 5 Kg	Zielony				
5 → 10 Kg		Pomarańczowy			
10 → 20 Kg					
20 → 50 Kg			Czerwony		
50 → 100 Kg					
100 → 500 Kg				Żółty	
+ 500 Kg					

Zgodnie z powyższą tabelą najbardziej czułymi wskaźnikami wstrząsów są wskaźniki żółte a najmniej czułymi wskaźniki zielone co oznacza, że im większe i cięższe są towary tym bardziej czułe wskaźniki /żółte/ należy zastosować. Dobór wskaźników jest uzależniony oczywiście od podatności samego towaru na ewentualne uszkodzenia.

Najczęściej stosowanymi wskaźnikami są wskaźniki czerwone i żółte.

Przykładowo:

Przy ciężarze towaru przekraczającym wagę 50 kg

- wskaźnik żółty zadziała przy upadku z wysokości 25-30 cm
- wskaźnik czerwony zadziała przy upadku z wysokości 30 – 45 cm
- wskaźnik pomarańczowy zadziała przy upadku z wysokości 60 - 90 cm
- wskaźnik zielony zadziała przy upadku z wysokości 90 – 120 cm